

ПАМЯТКА

для сельскохозяйственных товаропроизводителей

об ответственности за противопожарное состояние трасс воздушных линий электропередач (ВЛ)

Охранная зона линии электропередачи — это зона повышенной опасности! Нарушение правил пожарной безопасности здесь приводит к сгоревшей технике, гибели посевов, отключению ферм от электричества, а также к тяжелым административным и уголовным последствиям.

Основные запреты в охранной зоне ВЛ (в пределах просеки):

ЗАПРЕЩЕНО выжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров и пуск палов на расстоянии менее 100 метров от опор и проводов ВЛ.

ЗАПРЕЩЕНО складирование соломы, сена, грубых кормов и легковоспламеняющихся материалов непосредственно под проводами и на расстоянии менее 15 метров от опор.

ЗАПРЕЩЕНО проведение сельхозпалов (контролируемых выжиганий) без письменного согласования с владельцем ЛЭП и органами пожарного надзора.

ЗАПРЕЩЕН проезд высокогабаритной техники (комбайны, опрыскиватели с высокими штангами) нпод ЛЭП.

Ваша обязанность:

Перед началом уборочной или посевной провести очистку трассы ВЛ (просеки) от сухой травы, камыша и горючего мусора в пределах вашего поля.

При обнаружении обрыва провода или искрения опоры — немедленно сообщить диспетчеру Волжского РЭС и не приближаться к месту обрыва ближе 8 метров.

Алгоритм безопасных действий:

Не жгите стерню на полях, примыкающих к ЛЭП. Используйте щадящие технологии (мульчирование).

Если пал необходим: за 10 дней подайте уведомление в МЧС, получите согласование у сетевой организации, обеспечьте дежурство техники с водой.

При уборке: убедитесь, что выгрузка зерна из бункера комбайна не проводится в охранной зоне ВЛ.

Телефоны экстренных служб:

Пожарная охрана: 101 (с мобильного)

Единая диспетчерская: 112

Диспетчер Волжского РЭС: 374-34-52

Помните: Сохранность вашего урожая и хозяйства начинается с чистоты в охранной зоне ЛЭП!